



- 1 Нумерация выводов показана условно.
- 2 * Размеры для справок.
- 3 Маркировку производить лазерным методом :
 - а) тип прибора ;
 - б) товарный знак предприятия-изготовителя ;
 - в) дата изготовления (год и календарная неделя) ,
цифры арабские , две первые цифры год изготовления
(последние две цифры года) , две вторые цифры-кален-
дарная неделя ;
 - г) заводской номер ;
 - д) знак чувствительности к статическому электричеству
(равносторонний треугольник со стороной 2 мм) ;
 - е) клеймо ПЗ;
 - ж) выходное напряжение;
 - з) полярность выхода.

