



Перв. примен.	ИРВЖ.431262.091ГЧ
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Инв. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



0,2 ± 0,05



1. Зона А - зона контроля позиционного допуска осей выводов.
2. Обозначение выводов показано условно.

ПЗ: Проскуряков				
ИРВЖ.431262.091ГЧ				
Микросхема в корпусе 4238.108-3			Лит.	Масса
Габаритный чертеж			А	—
			Лист	Листов 1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Чебышев			
Пров.	Хахулина			
Т.контр.				
Н.контр.	Сергеева			
Утв.	Власов			